

DOCUMENT DE DÉMONSTRATION

Exemple de rapport d'inspection AutoMYO

Inspection automobile avant achat — présentation type d'un rapport remis à l'acheteur

VÉHICULE INSPECTÉ (FICTIF)

Hyundai Tucson 1.6 CRDi · 2021

RÉFÉRENCE	DATE DU RAPPORT
AUTO-EX-2026-001	18/10/2026

MOTORISATION	ANNÉE	KILOMÉTRAGE	CARBURANT
1.6 CRDi · 136 ch	2021	64 850 km	Diesel

TRANSMISSION	COULEUR	VILLE D'INSPECTION	DATE D'INSPECTION
Automatique	Gris métallisé	Casablanca	17/10/2026

SOMMAIRE

01 Identification 02 Vues générales 03 Carrosserie 04 Mécanique 05 Habitacle 06 Vigilance 07 Conclusion

> **Données fictives — document de démonstration**
> Ce document présente le format d'un rapport AutoMYO. Il ne décrit aucun véhicule réel, ne constitue pas un rapport d'inspection et n'engage pas AutoMYO sur l'état d'un véhicule. Les photos servent d'illustration.

SYNTHÈSE

Résumé de l'inspection

L'essentiel des constats en une page. Le détail de chaque point figure dans les sections suivantes.

ÉTAT GÉNÉRAL CONSTATÉ

Bon état général

Défauts importants | État moyen | Correct | **Bon état général**

EN BREF

Voiture en bon état pour son âge et son kilométrage. Deux points à régler avant l'achat : les pneus avant et la jante avant gauche. Quatre points à surveiller.

USAGE ESTIMÉ	LIEU	CONDITIONS	TYPE D'EXAMEN	ESSAI ROUTIER
Véhicule d'occasion	Casablanca, chez le vendeur	Lumière du jour, sol sec	Visuel et fonctionnel, à l'arrêt	Non réalisé

2 — Points à corriger en priorité

4 — Points à surveiller

Réalisé — Examen visuel et fonctionnel

Non réalisé — Essai routier (dans ce scénario)

Répartition par section

SECTION	POINTS	CONF.	USURE	SURV.	CORR.
Carrosserie	13	9	2	–	2
Mécanique	11	7	1	3	–
Habitacle	13	10	2	1	–

Lecture des statuts

Conforme	Aucune anomalie constatée sur l'élément au moment de l'inspection.
Usure normale	Usure ou trace d'usage cohérente avec l'âge et le kilométrage.
À surveiller	Point à suivre ou à faire vérifier à court ou moyen terme.
À corriger	Défaut relevé justifiant une intervention, idéalement avant l'achat.

Note importante

Ce document est un exemple de présentation AutoMYO. Il illustre le type d'observations qui peuvent être structurées après inspection, sans constituer une garantie absolue de l'état futur du véhicule.

EXEMPLE

SECTION 1

Identification et informations déclarées

Informations relevées sur le véhicule et dans les documents présentés le jour de l'inspection.

Marque	**Hyundai**
Modèle	**Tucson 1.6 CRDi**
Finition / version	**Version intermédiaire (exemple)**
Année	**2021**
Première mise en circulation	**03/2021**
Kilométrage affiché	**64 850 km**
Carburant	**Diesel**
Boîte de vitesses	**Automatique à double embrayage, 7 rapports**
Puissance	**136 ch**

Couleur	**Gris métallisé**
Portes / places	**5 portes · 5 places**
Type de carrosserie	**SUV compact**
N° de série (VIN)	**KMH•••••••••••••• (masqué)**
Immatriculation	**Masquée dans cet exemple**
Ville de disponibilité	**Casablanca**
Inspecté à la demande de	**Acheteur particulier (identité masquée)**
Date d'inspection	**17/10/2026**
Référence du rapport	**AUTO-EX-2026-001**

Documents et éléments présentés

CARTE GRISE PRÉSENTÉE
● Oui

CARNET D'ENTRETIEN PRÉSENTÉ
● Oui

DOUBLE DES CLÉS
● Non

FACTURES D'ENTRETIEN
● Quelques documents disponibles

> **Origine des informations**
> Ces informations proviennent des documents présentés, des déclarations du vendeur et des constats visibles le jour de l'inspection. Dans cet exemple, le numéro de série et l'immatriculation sont volontairement masqués.

EXEMPLE

SECTION 2

Vues générales

Photos d'ensemble prises au début de l'inspection pour documenter la présentation du véhicule.



PHOTO 01
Vue avant 3/4
Face avant, optiques et calandre



PHOTO 02
Vue arrière 3/4
Hayon, feux et pare-chocs arrière



PHOTO 03
Profil gauche
Flanc, portes et bas de caisse



PHOTO 04
Roue avant gauche
Jante et pneumatique



PHOTO 05
Optique avant
Projecteur et calandre



PHOTO 06
Compartiment moteur
Vue d'ensemble, capot ouvert



PHOTO 07
Poste de conduite
Tableau de bord et commandes



PHOTO 08
Sellerie
Siège conducteur et console



PHOTO 09
Coffre
Volume de chargement et hayon

Observation générale
Présentation extérieure globalement correcte. Quelques traces d'usage normales sur la carrosserie et dans l'habitacle.

À propos des photos
Photos d'illustration AutoMYO : elles ne montrent pas le véhicule décrit. Dans un rapport réel, toutes les photos sont prises sur le véhicule inspecté.

SECTION 3

Carrosserie et extérieur

Examen visuel des éléments de carrosserie, vitrages, optiques, jantes et pneumatiques, à la lumière du jour.



13 éléments — 9 Conforme — 2 Usure normale — 0 À surveiller — 2 À corriger

ÉLÉMENT CONTRÔLÉ	STATUT	OBSERVATION
Pare-chocs avant	Usure normale	Petites rayures d'usage, rien de grave.
Capot	Conforme	Bon état, bien aligné.
Ailes avant	Conforme	RAS, pas de trace de choc.
Portes	Usure normale	Petit coup sur la porte arrière droite, peinture pas touchée.
Bas de caisse	Conforme	Pas de rouille.
Pare-chocs arrière	Conforme	Bon état, bien fixé.
Hayon / coffre	Conforme	S'ouvre et se ferme normalement.
Optiques avant	Conforme	Phares clairs, pas de buée.
Feux arrière	Conforme	Pas de fissure.
Pare-brise	Conforme	Pas d'éclat important.
Vitres latérales	Conforme	RAS.
Jantes	À corriger	Jante avant gauche frottée (trottoir). Vérifier qu'elle n'est pas voilée.
Pneus	À corriger	Pneus avant presque usés, à changer. Pneus arrière corrects.

Points notables

DÉFAUT RELEVÉ 1

Pneus avant presque usés : à changer rapidement.

DÉFAUT RELEVÉ 2

Jante avant gauche frottée : faire vérifier le voile et l'étanchéité chez le pneumaticien.

RECOMMANDATION

Demander un devis pneus + jante avant de conclure, et en tenir compte dans le prix.

EXEMPLE

SECTION 4

Moteur, transmission et organes mécaniques

Contrôles visuels et fonctionnels réalisés véhicule à l'arrêt, moteur froid puis chaud.



12 éléments — 7 Conforme — 1 Usure normale — 3 À surveiller — 0 À corriger — 1 Non applicable

ÉLÉMENT CONTRÔLÉ	STATUT	OBSERVATION
Démarrage moteur	Conforme	Démarre bien à froid.
Ralenti	À surveiller	Légère vibration au ralenti, à faire voir par un mécanicien.
Bruits anormaux	Conforme	Pas de bruit suspect à l'arrêt.
Fuites visibles	Conforme	Pas de fuite visible le jour du contrôle.
Niveaux visibles	Conforme	Huile et liquides au bon niveau.
Batterie	À surveiller	Fonctionne, mais à faire tester dans les prochains mois.
Durites (aspect visuel)	Conforme	Bon état, pas de fissure.
Transmission / boîte	Conforme	Passage P-R-N-D normal à l'arrêt.
Embrayage	Non applicable	Sans objet : boîte automatique.
Freinage (visuel)	À surveiller	Plaquettes avant bientôt à changer. Faire contrôler les freins.
Suspension (visuel)	Usure normale	Correcte. Silentblocs à surveiller selon l'usage.
Direction	Conforme	Pas de jeu dans la direction à l'arrêt.

Limite de l'examen

L'inspection ne remplace pas un démontage, un diagnostic valise complet ni une expertise en atelier. Dans cet exemple, l'essai sur route n'a pas été fait.

EXEMPLE

SECTION 5

Habitacle, équipements et éléments fonctionnels

Vérification du fonctionnement des équipements courants et de l'état des garnitures intérieures.



13 éléments

● 10 Conforme ● 2 Usure normale ● 1 À surveiller ● 0 À corriger

ÉLÉMENT CONTRÔLÉ	STATUT	OBSERVATION
Climatisation	● Conforme	Fonctionne, souffle bien froid.
Écran multimédia	● Conforme	Fonctionne.
Commandes au volant	● Conforme	Fonctionnent.
Volant / garnitures	● Usure normale	Volant un peu usé.
Vitres électriques	● À surveiller	Le bouton de la vitre arrière gauche répond mal, à vérifier.
Fermeture centralisée	● Conforme	Fonctionne avec la clé fournie.
Capteurs / caméra	● Conforme	Caméra de recul et radars OK.
Éclairage	● Conforme	Tous les feux fonctionnent.
Essuie-glaces	● Conforme	Balais corrects.
Sièges	● Usure normale	Sellerie propre, siège conducteur un peu usé.
Ceintures	● Conforme	Fonctionnent.
Tableau de bord / témoins	● Conforme	Aucun voyant important allumé à l'arrêt.
Avertisseurs	● Conforme	Fonctionne.

Remarque de l'inspecteur

Intérieur propre et bien tenu. L'usure du volant et du siège conducteur colle avec le kilométrage.

EXEMPLE

SECTION 6

Points de vigilance et recommandations

Les constats qui demandent une action ou un suivi, classés par priorité.

À corriger en priorité

Avant l'achat, ou à discuter avec le vendeur — 2 points

01 Pneus avant presque usés
À changer rapidement (prévoir la paire).

02 Jante avant gauche frottée
Faire vérifier le voile et l'étanchéité chez le pneumaticien.

À surveiller

Contrôles conseillés à court ou moyen terme — 4 points

01 Freins
Plaquettes avant bientôt à changer, faire contrôler les freins.

02 Légère vibration au ralenti
À faire voir par un mécanicien (diagnostic valise conseillé).

03 Batterie
Fonctionne, à faire tester dans les prochains mois.

04 Vitre arrière gauche
Bouton qui répond mal, à vérifier.

Défauts esthétiques, sans incidence fonctionnelle constatée : Petites rayures sur le pare-chocs avant · Petit coup sur la porte arrière droite · Volant et siège conducteur un peu usés



PHOTO 10
● À corriger
Jante avant gauche frottée



PHOTO 11
● À corriger
Mesure de l'usure des pneus avant



PHOTO 12
● À surveiller
Contrôle des freins avant

Recommandations avant achat

Vérifications complémentaires suggérées — 4 points

01 Historique d'entretien
Demander le carnet et les factures (vidanges, courroie, freins).

02 Papiers et kilométrage
Vérifier la carte grise, la visite technique et la cohérence du kilométrage.

03 Essai sur route
À faire avant d'acheter : il n'a pas été fait dans cet exemple.


04 Devis
Demander un devis pour les pneus et la jante, et en tenir compte dans le prix.

Conseil AutoMYO

Avant de décider, comparez ce rapport avec les papiers de la voiture et son historique d'entretien. Si besoin, faites des contrôles en plus chez un garage de confiance.

SECTION 7

Conclusion



Sur la base des observations visuelles et fonctionnelles réalisées au moment de l'inspection, le véhicule présente un état général cohérent avec son âge et son kilométrage, sous réserve des points signalés dans ce rapport.

Quelques éléments méritent une attention particulière avant achat, mais aucun élément majeur bloquant n'a été mis en évidence dans le cadre limité de cette inspection illustrative.

ÉTAT GÉNÉRAL	AVIS	NIVEAU DE VIGILANCE	DÉCISION
Bon / Correct	Recommandé avec réserves	Moyen Faible · Moyen · Élevé	Achat à envisager après vérifications complémentaires

RAPPEL DES CONSTATS — 2 à corriger — 4 à surveiller — 3 défauts esthétiques Détail en pages 5 à 8

Limites du rapport

— Exemple illustratif : données fictives, aucun véhicule réel.

— Ne constitue pas une garantie, ni une certification du véhicule.

— Ne remplace pas une expertise mécanique approfondie, ni les démarches administratives ou juridiques.

— Valable uniquement au moment du constat : l'état du véhicule peut évoluer.


— Basé sur les éléments visibles et accessibles le jour de l'inspection, sans démontage.

RAPPORT ÉTABLI PAR	DATE ET LIEU	RÉFÉRENCE
Inspecteur AutoMYO — identité non communiquée dans cet exemple	17/10/2026 · Casablanca	AUTO-EX-2026-001

À PROPOS

Pourquoi demander une inspection AutoMYO ?

Un rapport clair pour mieux comprendre l'état observé d'un véhicule avant de vous décider.



01
Rapport structuré
Une lecture section par section, du résumé au détail.

02
Observations par section
Carrosserie, mécanique, habitacle : chaque constat est situé.

03
Présentation claire
Des statuts simples pour repérer l'essentiel en un coup d'œil.

04
Photos à l'appui
Les constats importants sont illustrés par des photos.

05
Dans votre compte AutoMYO
Le rapport est restitué dans votre espace AutoMYO.

PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE

Demander une inspection AutoMYO

1. Ouvrez l'annonce AutoMYO du véhicule qui vous intéresse.
2. Choisissez « Demander une inspection ».
3. Notre équipe étudie la demande et vous recontacte.

Disponibilité à confirmer selon la ville et le véhicule.

Demander une inspection

www.automyo.ma

Cet exemple montre le format de présentation qu'AutoMYO peut mettre à disposition pour aider l'acheteur à mieux comprendre l'état observé d'un véhicule avant achat.